# 12.05.2024 Chancusig - Morales.docx

por KELLY CHANCUSIG MACATO

Fecha de entrega: 12-may-2024 08:34p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2377746429

Nombre del archivo: 12.05.2024\_Chancusig\_-\_Morales.docx (1.91M)

Total de palabras: 7400 Total de caracteres: 39415



### Maestría en Gestión por Procesos con mención en Transformación Digital

Proyecto de mejora en el proceso de fabricación de válvulas incluyendo transformación digital en la empresa FUNDIEC S.A.

#### Profesor:

Mgtr. Rafael Graña

#### Autores:

Kelly Estefanía Chancusig Macato Iván Fabricio Morales Suárez

#### Contenido

16 Índice de figuras	iv
Índice de tablas	
Índice de anexos	
Resumen	
Abstract	
1. Introducción y definición	
1.1 Descripción de la organización	2
1.2 Descripción del problema	
1.3 Justificación del problema	
1.4 Alcance	
2. Objetivos	. 6
2.1 Objetivo general	
2.2 Objetivos específicos	
3. Revisión de literatura y trabajos relacionados	
4. Método	
4.1 Gestión por procesos	
4.1.1 Caracterización del proceso	13
4.1.2 Modelado de procesos de la situación actual	
4.2 Análisis de datos	
4.2.1 Control estadístico de procesos	15
4.2.2 Capacidad del proceso	16
4.2.3 VSM actual	18
4.2.4 AMEF inicial	18
4.2.5 Simulación del proceso	19
4.3 Análisis del problema real con datos del proceso	23
4.3.1 Método 5 W2H	23
4.3.2 Árbol de problemas	23
4.3.3 Diagrama de Ishikawa	24
4.4 Priorización de problemas	25
4.4.1 Priorización mediante Pareto	25
5. Propuesta y justificación de alternativas de solución	27
5.1 Propuestas de mejora	27

5.2 Plan de mejora	28
5.2.1 Modelado de procesos mejorado	28
5.2.2 AMEF final	29
5.2.3 Simulación final	30
5.2.4 FlexSim inicial vs final	32
5.3 Análisis costo – beneficio	33
5.4 Proyección de resultados	
6. Discusión	
7. Conclusiones y recomendaciones	
7.1 Conclusiones	
7.2 Recomendaciones	
Bibliografía	40
Anexos	42

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 <i>Modelo Canvas</i>	2
Figura 2 Hoshin Kari - FUNDIEC S.A	3
Figura 3 Mapa de procesos	3
Figura 4 Demanda de válvulas en el 2023	. 12
Figura 5 Balance	. 13
Figura 6 Caracterización del proceso	. 14
Figura 7 Diagrama de proceso "fabricación de válvulas"	. 15
Figura 8 Carta de Desviación Estándar (s)	. 16
Figura 9 Carta de medias (x)	. 16
Figura 10 Información estadística	. 17
Figura 11 Value Stream Map (actual)	. 18
Figura 12 AMEF – NPR inicial	. 18
Figura 13 Validación del proceso simulado	. 19
Figura 14 Recursos	. 20
Figura 15 <i>Calendario</i>	. 21
Figura 16 <i>Proceso simulado</i>	. <b>22</b>
Figura 17 Modelo 5 W2H	
Figura 18 Árbol <mark>de</mark> problemas	. 24
Figura 19 <i>Diagrama de Ishikawa</i>	. 24
Figura 20 Diagrama de Pareto	. 26
Figura 21 Diagrama de procesos mejorado	. 29
Figura 22 NPR final vs inicial	. 30
Figura 23 Informe final de uso de recursos	. 31
Figura 24 Proceso simulado, mejorado	. 32
Figura 25 Proceso meiorado en FlexSim	. 33

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Takt time	. 12
Tabla 2 Análisis de tiempo	. 20
Tabla 3 Informe de la simulación	. 22
Tabla 4 Número de incidencias	. 25
Tabla 5 Herramientas de mejora	. 27
Tabla 6 Diagrama de Gantt	. 28
Tabla 7 Resultados del FlexSim	. 32
Tabla 8 Costo del proyecto de mejora	. 33
Tabla 9 Análisis costo beneficio	. 34
Tabla 10 Resultados esperados	. 35

## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A PSI de cada válvula fabricada en el año 2023	42
Anexo B AMEF inicial	43
Anexo C Diagrama de Gantt (planificación desglosada)	44

# PROYECTO DE MEJORA EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE VÁLVULAS INCLUYENDO TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA FUNDIEC S.A.

#### RESUMEN

En el presente proyecto de mejora en el proceso de fabricación de válvulas incluyendo transformación digital, dentro de la empresa FUNDIEC S.A, tiene como objetivo la reducción del porcentaje de reproceso de válvulas debido a desviaciones respecto a las especificaciones de calidad. Dado el creciente nivel de exigencia en el mercado, se analiza minuciosamente el proceso de fabricación y se propone mejoras significativas. En esta iniciativa, se contempla la implementación de herramientas de mejora a lo largo de todo el proceso productivo. Este enfoque no solo apunta a disminuir el índice de reproceso, sino que también se anticipa a fomentar un ambiente laboral más favorable, aumentar la rentabilidad de la empresa y, en consecuencia, mejorar el rendimiento de los empleados a través de procesos mejorados con capacitaciones constantes y la automatización de un proceso crítico. La contribución de la propuesta de mejora para FUNDIEC S.A, resulta de elevada importancia, especialmente en términos de sostenibilidad, esto se debe a que los clientes vean cumplidas sus expectativas en su totalidad, permitiendo que el proceso crítico se estandarice y mejore. Para la empresa, esto se traducirá en mayores ventas y una reducción de los reprocesos, lo cual se reflejará a una mejora en la rentabilidad económica y social, asegurando la competitividad y el éxito en el mercado.

PALABRAS CLAVE: Válvulas, Proceso de fabricación, Mejora, Transformación digital, FUNDIEC S.A.

# IMPROVEMENT PROJECT IN THE VALVE MANUFACTURING PROCESS INCLUDING DIGITAL TRANSFORMATION AT THE COMPANY FUNDIEC S.A.

#### **ABSTRACT**

In this project to improve the valve manufacturing process, including digital transformation, within the company FUNDIEC S.A, the objective is to reduce the percentage of valve reprocessing due to deviations from quality specifications. Given the increasing level of demand in the market, the manufacturing process is thoroughly analyzed and significant improvements are proposed. This initiative includes the implementation of improvement tools throughout the entire production process. This approach not only aims to reduce the rework rate, but also anticipates fostering a more favorable work environment, increasing the company's profitability and, consequently, improving employee performance through improved processes with constant training and the automation of a critical process. The contribution of the improvement proposal for FUNDIEC S.A, is of high importance, especially in terms of sustainability, this is due to the fact that customers will see their expectations fully met, allowing the critical process to be standardized and improved. For the company, this will translate into higher sales and a reduction of reprocesses, which will be reflected in improved economic and social profitability, ensuring competitiveness and success in the market.

**KEYWORDS:** Valves, Manufacturing process, Improvement, Digital transformation, FUNDIEC S.A.

#### 1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

#### 1.1 Descripción de la organización

Fundiciones del Ecuador S.A (FUNDIEC S.A), fundada a principios de los años 1990, la empresa tiene su sede en Ecuador y se especializa en la producción de una amplia gama de productos para agua potable, alcantarillado y aplicaciones industriales, en todo tipo de materiales fundidos: hierro fundido; hierro dúctil; aceros especiales; Aceros inoxidables; bronces; aluminios. Está ubicada en Quito. Alfonso Moncayo N 6 - 309 y Panamericana Norte Km 10½. FUNDIEC S.A. con más de 29 años de presencia en el mercado nacional, contribuyó a importantes proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario en todo el país, tanto para contratistas públicos como privados, con productos que incluyen: válvulas; hidrantes; cubiertas; rejillas; y accesorios. Brinda servicios de consultoría técnica en desarrollo de normas, estudios, diseño y desarrollo de sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado sanitario y otros sistemas. La misión y visión de la empresa FUNDIEC S.A. (2024) respectivamente son:

Producir productos de calidad tales como válvulas, hidrantes, uniones mecánicas, tapas, rejillas, diseños especiales, que cumplen con las normas internacionales vigentes, integrando un producto y servicio de absoluta seguridad, confiabilidad, con niveles competitivos en calidad y oportuna capacidad de respuesta. Comprometidos con el desarrollo de nuestra gente, el progreso de la comunidad y el entusiasmo de nuestros proveedores y clientes.

Diseñar, fabricar y vender las mejores válvulas, hidrantes, uniones mecánicas, tapas y rejillas del país (Fundiec S.A., 2024).

En cuanto al equipamiento, el área de moldeo cuenta con un sistema de moldeo de última tecnología basado en arenas y resinas; en el área de fundición, En el área de mecanizado se cuenta con un horno eléctrico de inducción marca Ajax con dos tanques con capacidad de 550 kg / hora (cada uno). Hay varios tornos y taladros en la zona, además de amoladoras y pulidoras. También hay

equipos neumáticos y equipos de prueba, así como llaves y prensas en el área de laboratorio. En el área del laboratorio se pueden encontrar equipos especiales, como determinadores de C y Si, microscopios, pirómetros y más. Determinadores de dureza Brinell, determinadores de materiales ultrasónicos, determinadores de espesor de pinturas, horno para determinación de *Loss On Ignition* (LOI) en arena mediante resinas, balanzas y pulidores especiales utilizados para la preparación de muestras. La figura 1 describe el modelo de negocio de FUNDIEC S.A.

Figura 1


Modelo Canvas



Nota. Describe el modelo de negocio de FUNDIEC S.A.

La planificación se puede describir mediante la figura 2, basando en el Hoshin Kanri.

Figura 2
Hoshin Kari - FUNDIEC S.A.




				-	A ALCOHOL AND THE CONTRACT OF											
_		_	_	_	Actividad 1: Modificar las políticas de atención al cliente.	•	_				-	0			ч	
$\vdash$		•	•		Actividad 2: Planificar la renovación de hornos y herramientas.						-	0				
	•			0	Actividad 3: Implementar canales de innovación.							0		•		
0			•	•	Actividad 4: Planificar el desarrollo del Talento Humano.			•				0	•			
0		0	•		Actividad 5: Implementar la ISO 9001							0			•	
Objetivo anual 1: Enfocarse en las necesidades de clientes con mayor volumen de compra.	Objetivo anual 2:Probar e implementar ideas innovadoras.	Objetivo anual 3:Renovar hornos y herramientas de trabajo.	Objetivo anual 4:Optimiz ar los procesos de negocio.	Objetivo anual 5: Mejorar imagen corporativa	PRIORIDADES Y ACTIVIDADES  INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO  OBJETIVOS ALARGO PLAZO	KPI 1: Tiempo de respuesta a clientes con mayor volumen de compra.	KPI2: Tasa de rotación para clientes de alto perfil.	KPI 3: Porcentaje de empleados capacitados.	KPI 4: Cantidad de proyectos de incentivo para el Talento Humano.	KPI 5: Presupuesto asignado para la renovación de hornos y herramientas.	KPI 5: Cantidad de proyectos de innovación y desarrollo.	Propietario 1: Equipo Directivo.	Propietario 2: Equipo de TTHH.	Propietario 3: Equipo de i+D.	Propietario 4: Equipo de Porcesos	Propietario 4: Equipo de Operaciones.
•	0	•	•	0	Objetivo a largo plazo 1: Crear productos de alta calidad.	Co	relacio	nes /	Contri	bucion	ies	Rec	ursos:			
				•	Objetivo a largo plazo 2: Mantener al equipo de trabajo motivado.			o / pri				TTH				
	•		0	0	Objetivo a largo plazo 3: Lograr un crecimiento sostenible.	_						Sof	tware y	Ha dw	are.	
0		•	•	_	Objetivo a largo plazo 4: Implementar un sistema de gestión.	0	Comp	lemen	a rio.				nómico			
•		0			Objetivo a largo plazo 5: Ser lideres en mercado Ecuatoriano.							Infr	aestruc	tura.		

Nota. Describe la planificación estratégica de FUNDIEC S.A.

A continuación, en la figura 3, mediante un mapa de procesos, se describe a nivel macro las operaciones de FUNDIEC S.A.

Figura 3

Mapa de procesos



Nota. Describe los macroprocesos de la organización.

#### 1.2 Descripción del problema

Reprocesos en la fabricación de válvulas no cumplen las especificaciones de calidad. En el año 2023, el porcentaje de reproceso fue del 40%.


#### 1.3 Justificación del problema

FUNDIEC S.A. se desarrolla en un entorno empresarial sumamente competitivo y en constante transformación; siendo la optimización de los procesos productivos una pieza fundamental para garantizar la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, la mejora continua de los procesos se convierte en una prioridad estratégica para maximizar la productividad, reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos del cliente. Con las soluciones planteadas se pretende contribuir con un mejor clima laboral se ha detectado que al tener alto porcentaje de reprocesos en la "fabricación de válvulas" ha existido varios llamados de atención por el supervisor.

En este sentido, al plantear la utilización de una herramienta digital a lo largo del proceso productivo, la misma que contribuirá a disminuir el porcentaje de reproceso, conllevará un mejor clima laboral, mayor rentabilidad a la empresa y por ende mejores reconocimientos a los empleados. La contribución de la propuesta de mejora de procesos para FUNDIEC S.A. es de vital importancia principalmente por la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, debido a que sus clientes sentirán que sus requerimientos son satisfechos al cien por ciento, el proceso crítico se encontrará estandarizado y mejorado, lo que para la empresa representará mayores ventas y menores reprocesos, reflejados en una utilidad.

#### 1.4 Alcance

El proyecto de mejora será desarrollado específicamente para el proceso "fabricación de válvulas" de la empresa FUNDIEC S.A., en donde serán analizados los procesos comprendidos desde el ingreso de la materia prima



#### 2. OBJETIVOS

#### 2.1 Objetivo general

Reducir el porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas por incumplimiento a las especificaciones de calidad.

#### 2.2 Objetivos específicos

- Identificar la causa raíz del reproceso en la fabricación de válvulas.
- Proponer la estandarización del proceso "fabricación de válvulas" a través de un flujograma.
- Identificar las actividades que se puedan automatizar y proponer herramientas digitales.

#### 3. REVISIÓN DE LITERATURA Y TRABAJOS RELACIONADOS

Partiendo de la pregunta ¿Cómo lograr la excelencia empresarial?, se puede decir que un atributo fundamental es la mejora continua. Como plantea Ortega (2017) "es aquel proceso constante de mejora incremental que se realiza en la empresa con la participación de todo el personal". Según varias opiniones captadas, son tres los principales motivos que han fomentado la mejora continua en las organizaciones: de importantes cambios estructurales y económicos en el panorama empresarial, el desarrollo de nuevos paradigmas y marcos administrativos y de gestión, y la primacía de la gestión de la calidad.

El presente proyecto estará basado en la tercera opinión "la indudable importancia de la gestión de la calidad"; en este sentido, se puede formular otra pregunta, ¿qué se espera de la calidad? para responder a esta pregunta se puede partir del hecho de que no todos los consumidores y usuarios son fácilmente persuadidos. Muchos tienen claras sus preferencias y están dispuestos a pagar un precio justo por un servicio, producto o información específica. Gracias a la educación, la publicidad y los medios de comunicación, los consumidores están cada vez más informados sobre lo que buscan.

La tendencia de conformarse con lo que se encuentra, siempre y cuando no esté prescrito, está desapareciendo gradualmente. Este cambio se debe en parte al clima económico y social actual, que impulsa a buscar la mejor opción disponible en el mercado. Ya no es tan fácil ocultar la mala calidad o engañar al cliente final; aunque pueda funcionar ocasionalmente, a largo plazo esto resulta en la pérdida de confianza y fidelidad por parte del cliente. Para afrontar estos desafíos, es fundamental ofrecer productos y servicios de calidad a precios justos. En la actualidad, el objetivo no se limita a maximizar las ganancias, sino también a cultivar la lealtad de la clientela, asegurando que vuelvan a realizar compras y confíen en la credibilidad de lo que adquieren. Contar con un mercado cautivo, leal y satisfecho que valore y promueva las cualidades y beneficios percibidos es invaluable (Ortega, 2017).

Existe un error común en la alta gerencia, es creer que el único y más efectivo método para aumentar la productividad es incrementando la cantidad producida, reduciendo los costos, o aplicando ambas estrategias paralelamente. Sin embargo, a lo largo del tiempo y fruto de la experiencia se ha demostrado que esta creencia es falsa y que la mejor manera de abordar la falta de productividad es a través del levantamiento, modelamiento y simulación y mejora de procesos con miras a contribuir con la satisfacción del cliente. Al mejorar la calidad, los costos unitarios disminuyen, lo que puede llevar a una reducción de precios, una expansión y fortalecimiento del mercado, y que la empresa sea sostenible en el tiempo.

En una época pasada las organizaciones eran pensadas como una burocracia, donde había departamentos, áreas, gerencias y direcciones. Era la época en la que las empresas se parecían a los cuarteles en donde cada área se encargaba de lo suyo. La división de actividades era muy clara y, por lo tanto, la jerarquización y la burocracia hacían lo suyo. Recordemos que la escaza tecnología de la información y la nula automatización hacían que se necesite una gran cantidad de personas que hagan tareas muy básicas y repetitivas y sin descartar la posibilidad de que pudieran cometer un error (Joanidis, 2020). Mientras que, en la época actual se habla de la gestión por procesos que mantiene un enfoque de administración centrado en la organización y mejora de las actividades dentro de una empresa; es decir, en lugar de enfocarse únicamente en áreas o departamentos individuales, la gestión por procesos considera cómo fluyen las actividades a través de diferentes etapas para lograr un objetivo final.

Este enfoque, ve a los procesos como conjunto de actividades interrelacionadas que transforman entradas en salidas, agregando valor a lo largo del camino para poder obtener resultados acordes a las expectativas del cliente. Por ello, se debe identificar los procesos necesarios para el funcionamiento del negocio, y gestionarlos convenientemente. Pero ¿cómo gestionamos las actividades para dirigir y controlar? o ¿Cómo llevamos una gestión por procesos eficaz? El ciclo PHVA es un mecanismo que se puede

gestionar. También se le llama ciclo de mejora continua (CIC, por sus siglas del inglés Continuous Improvement Cycle) o ciclo de Deming porque fue popularizado por Edwards Deming, planificar – hacer – verificar – actuar (PDCA, por sus siglas del inglés Plan, Do, Check, Act). Además, la gestión de procesos implica: reorganizar horizontalmente o, si eso no es posible, nombrar gerentes de procesos que hagan coincidir la estructura de la organización con la interconectividad de los procesos y garantizar una visión holística de su negocio como una red de procesos conectados diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos. Es importante tener en cuenta que la cantidad de clientes internos adquiere una importancia adicional porque muchos de los procesos que ha desarrollado producen resultados que no van directamente a sus clientes. clientes externos.

Por otra parte, se debe mantener un pensamiento holístico, es decir, extender el enfoque a procesos a todas las áreas de la empresa (Pardo, 2017). Con el paso del tiempo, la evolución hacia la transformación digital en las empresas comenzó con la introducción y empleo de dispositivos electrónicos relativamente básicos que eran comunes en la era digital. En la actualidad, La implementación de la transformación digital en las empresas implica la incorporación y uso de tecnologías digitales en su operatividad y en sus interacciones con el entorno, esto se lleva a cabo principalmente para adecuarse a los cambios globales, actualizar sus métodos, optimizar sus procesos y aumentar la eficiencia, con el fin de alcanzar niveles de competitividad superiores en la industria (Páez et al., 2022).

La Industria 4.0, también conocida como la cuarta revolución industrial, es un término utilizado para describir la forma en que las tecnologías digitales se integran en los procesos de fabricación y producción. El término se deriva de la idea de que las tecnologías digitales pueden integrarse en sistemas físicos. Esto incluye cosas como Internet de las cosas, computación en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos. Después de comprender el alcance del concepto de industria 4.0, se percibe como una parte integral de la Transformación Digital Integral (TDI), especialmente relacionada con la fabricación de productos. Sin

embargo, una empresa industrial debe progresar en todos los aspectos hacia la transformación digital. Se enfrente a la situación en la que los líderes de estas empresas están atrapados en tareas cotidianas que consumen su tiempo, como la gestión de documentos legales, procedimientos, participación en reuniones, entre otras. Al analizar el tiempo que estos líderes dedican a estas tareas burocráticas, se puede identificar un punto de congestión. Como señala Martínez (2019) la Transformación Digital Integral (TDI) abarca lo que se ha observado en la industria 4.0. Además de la gestión automatizada e inteligente.

De acuerdo con Gallegos (2020) en su tesis denominada "Mejora en la productividad para la fabricación de tambores metálicos en una empresa metalmecánica en base a la implementación de la metodología "5S" (Gallegos, 2020) este proyecto técnico fue desarrollo en la empresa metal mecánica "Filaret S.A", ubicada en el cantón de Durán, Guayaquil. Esta empresa está vinculada a la agroindustria y se especializa en el suministro de tambores metálicos de 55-60 galones de capacidad. El objetivo del proyecto fue analizar la productividad y el entorno de las áreas del proceso productivo, dado que en el mercado actual, todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben ser eficientes y garantizar la seguridad laboral de sus colaboradores, mejorando así el flujo de trabajo de cada proceso. Por este motivo, se planteó la oportunidad de implementar la metodología "5S" para la fabricación de los tambores metálicos, con el fin de mejorar la productividad de la empresa. Para ello, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación actual de la empresa, identificando una serie de pasos de la metodología a seguir para la ejecución de la implementación de las "5S" <mark>en todas</mark> las <mark>áreas del proceso de la empresa</mark>. Además, se realizó un estudio de tiempos y movimientos para analizar el nivel de productividad de cada producto elaborado por la empresa.

Desde el punto vista de Barba et al. (2021) en su artículo científico denominado "Factores que inciden en la implementación de técnicas de prototipado rápido en empresas dedicadas al diseño de mobiliario en Quito, Ecuador" se presentan los factores que impiden la implementación de técnicas de prototipado rápido que tienen un impacto en empresas dedicadas al diseño

de muebles en Ecuador. Para establecer estos factores, se llevó a cabo un análisis de campo en empresas y personas involucradas en el área del diseño industrial. Se desarrolló un modelo de regresión logística para obtener un valor cuantitativo que determinara la viabilidad de implementar prototipado rápido, así como la influencia de diferentes factores que afectan la toma de decisiones; los resultados muestran la existencia de factores limitantes para el desarrollo de esta tecnología, además, se muestra la importancia de su implementación dentro de la industria del diseño de muebles según las tabulaciones, demostrando así la oportunidad de mercado de esta tecnología en la capital del Ecuador.

#### 4. MÉTODO

#### 4.1 Gestión por procesos

A continuación, se describe a nivel de la gestión por procesos la fabricación de válvulas en FUNDIEC S.A. Es preciso mencionar las siguientes consideraciones antes de describir al proceso, la demanda de válvulas, en promedio, en año 2023 fue de 44 unidades (véase figura 4).

Figura 4

Demanda de válvulas en el 2023



Nota. Se visualiza la demanda de válvulas por mes del 2023


Debido a que las válvulas no es único producto que FUNDIEC S.A fabrica, por política corporativa se ha decidido que la producción, se la realiza la cuarta semana de cada mes; es decir, se trabaja cinco días al mes en un turno de ocho horas con sesenta min de almuerzo. Conociendo, que la cantidad promedio válvulas al mes es 44, se obtiene un Takt Time 3068 s / válvula o se puede decir que el cliente está dispuesto a adquirir una válvula cada 3680 s o 51 min.

Tabla 1
Takt time

DATOS				
	Días de Trabajo hrs. por turno	5 8	días / mes h/día	
	turnos	1	Turno	
	Tiempo de Almuerzo	30	min / día	
CÁLCULO	0			
	Tiempo disponoble efectivo	450	min / día	
	Tiempo disponoble efectivo	27000	seg / día	
	Demanda diaria	8.8	Hidrantes / día	
	TAKT TIME	51	min / válvula	7
	TAKT TIME	3068	seg / válvula	
	Los clientes de FUNDIEC están dispuestos a comp	rar una pieza	cada 3068	seg / válvula
Nota. M	uestra la velocidad de la demanda			

Sabiendo, que el *tack time* es 3068 s / válvula y visualizando la figura de balance, se determina que el proceso de fundición está en desbalance con un tiempo mayor al *tack time*, siendo el cuello de botella las actividades de generar la orden de trabajo y fundir la pieza.

Figura 5
Balance




Nota. Se visualiza los cuellos de botella

#### 4.1.1 Caracterización del proceso

A continuación, se caracteriza al proceso de fabricación de válvulas, en la cual se resalta el indicador "porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas", que para el año 2023 fue del 40%, ya que se reprocesaron 212 de 528 válvulas fabricadas.

Figura 6
Caracterización del proceso



Nota. Muestra el SIPOC

## 4.1.2 Modelado de procesos de la situación actual

Se representa mediante un diagrama de flujo la situación actual del proceso fabricación de válvulas (véase la figura 7).




Figura 7
Diagrama de proceso "fabricación de válvulas"

Nota. Se visualiza cada actividad del proceso

#### 4.2 Análisis de datos

FUNDIEC S.A a lo largo del año 2023 ha producido 528 válvulas de las cuales 212 han sido reprocesadas por incumplimiento en el criterio de resistencia de presión, los datos del levantamiento de información se encuentran en el anexo A: "PSI de cada válvula fabricada en el año 2023".

#### 4.2.1 Control estadístico de procesos


**Tabla 2**Resumen gráficas de control de Desviación estándar y medias

Datos	Carta	Resultado	Interpretación
Tamaño de la muestra =11 Cantidad de subgrupos = 48 C4 = 0.9754 S (media) = 45.9276	Carta S	LCS = 77.07 S (media) = 45.9276 LCI = 14.79	El proceso no es estable dos de sus 48 subgrupos no están dentro de los límites de control (con respecto a la media). Además,
Tamaño de la muestra =11 Cantidad de subgrupos = 48 C4 = 0.9754 X(media) = 372.03	Carta X	LCS = 414 X(media) =372.03 LC I= 329.44	existe mucha variabilidad en los datos, lo que amerita un análisis de causas para mitigarla.

Nota. Resume los resultados de la carta X y S

Figura 8


Carta de Desviación Estándar (s)



Nota. Muestra las desviaciones en S

Figura 9

Carta de medias (x)



Nota. Muestra las desviaciones en X

#### 4.2.2 Capacidad del proceso

Es preciso mencionar de forma resumida los datos obtenidos y criterios de resistencia determinados por FUNDIEC S.A:

Tabla 3

Cantidad de válvulas fabricadas en el 2023

PRODUCTO					CANTIDAD D	E VÁLVULAS	FABRICADA	S EN EL 2023					TOTAL
PRODUCTO	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	IOIAL
VÁLVULAS	50	46	48	48	41	23	32	48	48	48	48	48	528

Nota. Muestra la producción de válvulas en el 2023

Criterio para la resistencia de presión

Nominal = 400 PSI

Límite superior = 410 PSI

Límite inferior = 315 PSI

Figura 10

#### Información estadística




Tabla 4

Tabla 4
Capacidad del proceso de fabricación de válvulas


Datos	Fórmula	Resultado	Conclusión
Datos: 528 σ= 50.7154 μ= 372.0284 ES= 410 EI= 315	$Cp = \frac{ES - EI}{6\sigma}$	Cp = 0.31	El Cp es menor que 0.67, se concluye que hay mucha variabilidad en los datos, no se está cumpliendo con la especificación en cuanto a la presión que deben resistir las válvulas. Gran cantidad de datos sale de las especificaciones. Se requiere modificaciones muy serias.
Datos: 528 $\sigma$ = 50.7154 $\mu$ = 372.0284 ES= 410 EI= 315	$C_{pk} = \text{Minimo} \left[ \frac{\mu - EI}{3\sigma} \cdot \frac{ES - \mu}{3\sigma} \right]$	Cpk = [0.375;0.2495]	Debido a que 21 Cpk es menor que uno, se concluye que el proceso no cumple con las especificaciones dadas. Adicional 21 Cp y el Cpk son diferentes, entonces el proceso no está centrado. En conclusión, el proceso no es capaz.

Nota. Concluye los resultados del Cp y Cpk

#### 4.2.3 VSM actual

A continuación, se presenta el mapa de valor actual, en el cual se puede evidenciar que el tiempo de ciclo es de 23,700 s / válvula.

Figura 11
Value Stream Map (actual)




Nota. Describe el tiempo de ciclo del proceso

#### 4.2.4 AMEF inicial

Figura 12

AMEF – NPR inicial



Nota. Muestra el número de prioridad de riesgo inicial


Se analizó el modo de falla con sus respectivas causas de cada actividad del proceso fabricación de válvulas, ver el anexo B: "AMEF inicial", arrojando que las tres causas con el mayor número de prioridad de riesgo son: La pieza mal mecanizada, desconocimiento por parte del soldador y el llenado de las órdenes de trabajo de forma manual (véase la figura 12).

#### 4.2.5 Simulación del proceso

Con la ayuda del Software Bizagi Modeler, se modela y simula el proceso de fabricación de válvulas, siguiendo los siguientes pasos:

Validación del proceso: El proceso fue validado; es decir, las conexiones y artefactos fueron utilizados de manera correcta, la cantidad de entradas se corresponde con la cantidad de salidas (véase la figura 13).

Figura 13
Validación del proceso simulado



Nota. Se visualiza el proceso validado, sin errores

**Análisis de tiempo:** En este apartado de la simulación se agrega la frecuencia de llegada y duración de cada actividad. Se realizó un levantamiento de información, en donde se pudieron obtener los siguientes tiempos.

**Tabla 2** *Análisis de tiempo* 

MACRO ROCESO	PROCESOS	ACTIVIDAD	TIEMPO DE CICLO (min)
		Recibir chatarra	15
GESTIÓN DE	RECEPCIÓN DE	Clasificar chatarra	15
MATERIA PRIMA	MATERIA PRIMA	Prensar y almacenar chatarra	10
		Devolución de chatarra	12
		Generar la orden de trabajo	60
PROTOTIPADO	MODELERÍA	Elaborar el plano	25
PROTOTIFADO	MODELEKIA	Elaborar el molde en madera	45
		Elaborar el molde en arena	40
	FUNDICIÓN	Fundir la pieza	65
FABRICACIÓN	MECANIZADO	Mecanizar la pieza	35
PABRICACION	MECANIZADO	Verificar la presión	40
	PINTURA	Pintar	25
		Paletizar	3
LOGISTICA DE SALIDA	DESPACHO	Estibar	3
S. I.E. S.		Despachar	2

Nota. Se visualiza el tiempo de ciclo de cada actividad del proceso

**Análisis de recursos:** En este apartado se asignó los recursos a cada actividad, siendo estos:


Figura 14
Recursos



Nota. Muestra la cantidad de recursos con los que cuenta el proceso

Análisis de calendario: En el cuarto apartado generó los calendarios de la jornada laboral, como son: horario de la mañana, horario del almuerzo y horario de la tarde que posteriormente fueron asignados a cada recurso.


Figura 15
Calendario



Nota. Muestra los horarios asignados a cada recurso

Finalmente, al correr la simulación se obtienen los siguientes resultados:

Figura 16
Proceso simulado



Nota. Se visualiza el proceso simulado en Bizagi

**Tabla 3** *Informe de la simulación* 

Re	cursos			Pr	oceso	vs tiem	ipos	
Recurso 💠	41.67 %	Jso 💠	Información del Eso Nombre Unidad de tiempo Duración	enario		Escenario 1 Minutos 005.00.0000		
Rodeguero 2	41,67 %		Nombre 💠	Tipo 💠	Instancias completadas	<ul> <li>Instancias iniciadas</li> </ul>	Tiempo mínimo	Tiempo máximo
efe de producción	41,67 %		Fabricación de vélvulas	Proceso	0	50	1d 19h 28m	4d 22h 58m
Modelador	76,39 %		¿Cumple con el PSI adecuado? NoneStart	Compuerta Evento de inicio	94	94		
undidor	84,86 %		TerminateEnd	Evento de Fin	50			
Mecanizador 2	52,22 %		Pintar Verificar la presión	Tarea	94	94	25m 40m	25m 40m
lintor	17,36 %		Mecanizar la pieza	Tarea	94	94	35m 1h 5m	35m 12h 50m
Mecanizador 1	45,69 %		Fundir la pieza Elaborar el molde en madera	Tarea	94	94	1h 5m 45m	17h 50m
	Total		Elaborar el plano Generar la orden	Tarea	50	50	25m	17h 25m
			de trabajo Elaborar el molde en arena	Tarea	50	50	Th 5m	7h 32m 17h 30m
			ExclusiveGateway	Compuerta	94	94		
			Gestión de materia prima	Tarea	50	50	52m	1d 18h 31m
			Logistica	Tarea	50	50	8m	1d 12h 36m

Nota. Resume los resultados de la simulación

Fruto del informe de la simulación del proceso de fabricación de válvulas, se concluye que ningún recurso está con sobrecarga, el pintor y los bodegueros están siendo subutilizados. En cuanto a tiempos, la simulación refleja la realidad de la producción; es decir, producir válvulas en la cuarta semana del mes. En el flujograma se puede observar el 40% de válvulas que tienen que reprocesarse, representando \$ 53 adicionales por cada pieza reprocesada.

#### 4.3 Análisis del problema real con datos del proceso

#### 4.3.1 Método 5 W2H

La figura 17 describe el problema de reproceso en la fabricación de válvulas.

Figura 17

Modelo 5 W2H




Nota. Describe el problema

#### 4.3.2 Árbol de problemas

El árbol de problemas muestra las causas más relevantes que contribuyen con el problema de reproceso en la fabricación de válvulas en el año 2023, siendo estás: Los procesos no están estandarizados por lo que hay una carencia de indicadores, las órdenes de trabajo se realizan manualmente y la maquinaria es obsoleta.


Figura 18 Árbol de problemas



Nota. Describe el problema. Adaptación de Burgasí et al. (2021) por Chancusig y Morales 2024.

#### 4.3.3 Diagrama de Ishikawa

Figura 19
Diagrama de Ishikawa



Nota. Describe el problema. Adaptación de Burgasí et al. (2021) por Chancusig y Morales 2024.

Mediante el diagrama de Ishikawa se ilustra varias causas por las que probablemente en el año 2023 existió el 40% de reproceso en la fabricación de válvulas. Más adelante cada causa será analizada con el fin de determinar las más relevantes, mismas que ameritarán ser mitigadas.

#### 4.4 Priorización de problemas

Una vez que se han detectado las causas del problema con la ayuda de las tres herramientas (5W2H, árbol de problemas y el diagrama de Ishikawa) se las prioriza a través del levantamiento de incidencias en el año 2023 con el fin de mitigar las que tengan mayor incidencia en el problema.

#### 4.4.1 Priorización mediante Pareto


Se realiza un Diagrama de Pareto con el fin de encontrar las causas con mayor peso o relevancia, para ello se consideraron el número de incidencias por cada causa.

**Tabla 4** *Número de incidencias* 

CAUSAS	NÚMERO DE INDIDENCIAS	% DEL TOTAL	% ACUMULADO
Manuales de Procesos desactualizados.	60	13.73%	13.73%
Maquinaria obsoleta.	35	8.01%	21.74%
Alto % de rechazo de materia prima (chatarra).	35	8.01%	29.75%
Descoordinación entre el área de ventas y producción.	34	7.78%	37.53%
Indicadores poco realistas.	32	7.32%	44.85%
Falta de mantenimiento preventivo.	30	6.86%	51.72%
Indicadores mal gestionados.	29	6.64%	58.35%
Procesos mal documentados.	29	6.64%	64.99%
Ruido excesivo.	28	6.41%	71.40%
Trabajo de gran exigencia física.	25	5.72%	77.12%
Falta de señalética.	24	5.49%	82.61%
Fatla de incentivos.	20	4.58%	87.19%
Altas temperaturas.	19	4.35%	91.53%
Falta de capacitación.	17	3.89%	95.42%
Falta de control / seguimiento.	12	2.75%	98.17%
lluminación deficiente.	8	1.83%	100.00%
	437	100.00%	

Nota. Muestra la cantidad de incidencias por cada causa.

Figura 20 Diagrama de Pareto



Nota. Se visualiza las causas con mayor incidencia en el problema.

En cumplimiento con el objetivo específico número 1, se puede visualizar que 11 de las 16 causas son las de mayor relevancia en el reproceso de fabricación de válvulas en el 2023, siendo estas:

- 1. Manuales de Procesos desactualizados.
- 2. Maquinaria obsoleta.
- 3. Alto % de rechazo de materia prima (chatarra mal clasificada).
- 4. Descoordinación entre el área de ventas y producción.
- 5. Indicadores poco realistas.
- 6. Falta de mantenimiento preventivo.
- 7. Indicadores mal gestionados.
- 8. Procesos mal documentados.
- 9. Ruido excesivo.
- 10. Trabajo de gran exigencia física.
- 11. Falta de señalética.

# 5. PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

#### 5.1 Propuestas de mejora

La tabla 5 describe la propuesta de mejora. Se ha definido el área involucrada, el objetivo, el nivel de prioridad, la herramienta de mejora que se propone utilizar, las actividades que se van a realizar y finalmente se menciona a qué objetivo, sea general o específico, responde la propuesta de mejora.

**Tabla 5** *Herramientas de mejora* 

#	Área / proceso	Objetivo	Prioridad (A,B,C)	Herramienta	Actividades a realizar	En cumplimiento a
1	Ingreso de Materia Prima	Mejorar la calidad del material recibido	А	Andon	Aplicar un control visual (Andon) para la clasificación de la chatarra.	Objetivo general
2	Planificación y Diseño	Asegurar cumplimiento de requisitos del cliente en planos y prototipos	А	Evento Kaizen	Actualizar los manuales de procesos, procedimientos e indicadores. Cada manual debe ser aprobado y debidamente socializado con el personal. El área de procesos es el responsable de mantener actualizados los manuales y documentos generados.	Obj 2
3	Fundición	Evitar defectos en la fundición	В	Evento Kaizen	Capacitar al personal en los siguientes temas:  1. Cómo leer un flujograma de proceso y sus indicadores.  2. Seguridad y salud en el trabajo.  3. Importancia del mantenimiento preventivo en las organizaciones.  4. Proceso de fundición.  5. Proceso de mecanizado.	Objetivo General Obj 2
4	Área de Ventas	Minimizar el tiempo y erradicar erros en la generación de la orden de trabajo	В	Evento Kaizen	Generar un flujo de proceso en donde se pueda generar la orden de trabajo de manera automatizada.	Obj 3
5	Área de Mantenimiento	Evitar retrasos por falta de mantenimiento	А	Mantenimiento Productivo Total (MPT)	Realizar mantenimiento productivo total (prensa, compresor, hornos, 10 amientas).  1. Mejora continua 2. Mantenimiento autónomo. 3. Mantenimiento preventivo. 4. Mantenimiento de	Objetivo general

#	Área / proceso	Objetivo	Prioridad (A,B,C)	Herramienta	Actividades a realizar	En cumplimiento a
					calidad. 5. Capacitación. 6. Seguridad.	
6	Área de Ventas y Producción	Mejorar la organización del espacio de trabajo	С	5 S	Aplicar 5 S en la planta de producción y oficinas.	Objetivo general

Nota. Muestra las herramientas de mejora a ser utilizadas.

En cumplimiento con el objetivo específico número 3, se ha identificado que la generación de la orden de trabajo emplea mucho tiempo, ya que la realizan de forma manual; por lo que, se plantea realizar un evento KAIZEN en donde se pueda automatizarla; y así; disminuir tiempo y errores humanos.

### 5.2 Plan de mejora

A continuación, se presenta la planificación para la ejecución de las distintas herramientas de mejora planteadas, para ello, se utiliza un diagrama de Gantt con una duración total de dos meses, el mes de abril y mayo de 2024. Por cada proyecto o herramienta de mejora se coloca un responsable, quién será el encargado de dar seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas. Para visualizar de manera detallada el desglose de actividades, por favor revisar el anexo C: "Diagrama de Gantt (planificación desglosada)".

Tabla 6
Diagrama de Gantt




Nota. Muestra la planificación para la mejora planteada.

#### 5.2.1 Modelado de procesos mejorado

En cumplimiento con el objetivo específico número 2, se plantea un flujo de procesos mejorado, en donde se cambia las áreas por puestos de trabajo, además, se incluye un "Line" con el nombre de "Jefe de Producción" quién es la persona encargada de la actividad "Generar la orden de trabajo" en donde existía un cuello de botella (véase la figura 21).

Logística



Mecanizar la pieza

Figura 21 Diagrama de procesos mejorado


Nota. Se visualiza el proceso "Fabricación de Válvulas" mejorado.

### 5.2.2 AMEF final

En la figura 22 se puede observar que el nivel de prioridad de riesgo final ha reducido significativamente frente al inicial.

Figura 22

NPR final vs inicial



Nota. Muestra el número de prioridad de riesgo inicial vs final.

### 5.2.3 Simulación final

Para la simulación final se plantea, reducir el recurso "Mecanizador 2" y añadir un "Line" con el nombre de "Jefe de Producción" quién es la persona encargada de la actividad "Generar la orden de trabajo", en donde existía un cuello de botella. Con ello, se mejora el porcentaje de utilización del "Mecanizador 1" y se reduce el cuello de botella en la generación de la orden de trabajo.

Cabe mencionar que, aunque el recurso "Pintor" y los "Bodegueros" parecen estar subutilizados con el 17.36% y 41.67, respectivamente; no es así, ya que FUNDIEC S.A. necesita dichos recursos para pintar otras piezas metálicas que no son objeto de este estudio.


Figura 23
Informe final de uso de recursos

Información del Escenario	
Nombre	Escenario 1
Unidad de tiempo	Minutos
Duración	005,00:00:00
Recurso 💠	Uso 💠
Bodeguero 1	41,67 %
Bodeguero 2	41,67 %
Jefe de producción	41,67 %
Modelador	76,39 %
Fundidor	47,85 %
Pintor	17,36 %
Mecanizador 1	55,21 %

Nota. Resume los resultados de la simulación

En cumplimiento con el objetivo general, se realizó la simulación para un mes, en promedio 50 válvulas fabricadas, de las cuales nada más 3 fueron reprocesadas, pasando del 40% al 5% en cuanto al porcentaje de reproceso (véase la figura 24).

Figura 24
Proceso simulado, mejorado



Nota. Se visualiza el proceso mejorado y simulado en Bizagi

### 5.2.4 FlexSim inicial vs final

Con ayuda del Software FlexSim se plantea la simulación y los resultados tanto de forma inicial como final, ver la tabla 7.

**Tabla 7**Resultados del FlexSim


Resultados FLEXIM (inicial)						
Tasa de	40% en el proceso de					
reproceso	mecanizado					
Tiempo de	65 min por pieza.					
reproceso	os min por pieza.					
Costo de	\$ 23 por pieza					
reprocesos	reprocesada.					
	Bodeguero 1: 41.67%					
	Bodeguero2: 41.67%					
Rendimiento del	Jefe de Producción:					
personal	41.67%					
	Modelador: 76.39%					
	Fundidor: 84.86%					

Resultados	FLEXIM (final)
Tasa de	5% en el proceso de
reproceso	mecanizado
Tiempo de	25 min per pieze
reproceso	35 min por pieza.
Costo de	53\$ por pieza
reprocesos	reprocesada.
	Bodeguero 1: 41.67%
	Bodeguero2: 41.67%
Rendimiento del	Jefe de Producción:
personal	41.67%
	Modelador: 76.39%
	Fundidor: 47.85%

Resultados	FLEXIM (inicial)	Resultados FLEXIM (final)			
	Mecanizador 1: 45,69%		Mecanizador 1: 55,21%		
	Mecanizador 2: 52.22%		Pintor: 17,36%		
	Pintor: 17,36%				
Unidades de	Materia prima para 50	Unidades de	Materia prima para 50		
entrada	válvulas.	entrada	válvulas.		
Unidades de salida	50 válvulas.	Unidades de salida	50 válvulas.		

Nota. Resumen de los resultados del FlexSim inicial y final.

Figura 25
Proceso mejorado en FlexSim



Nota. Resume los resultados del FlexSim inicial y final.

### 5.3 Análisis costo – beneficio

Se determina un costo total del proyecto de mejora de \$3,600, bajo el siguiente detalle descrito en la tabla 8.

Tabla 8
Costo del proyecto de mejora

Costo del proyecto de mejora	\$ 3.600
Andon para clasificar la chatarra	\$ 500
Evento Kaizen para actualización de manuales	\$ 1.000
Evento Kaizen para capacitación del personal	\$ 500
Evento Kaizen para automatizar la orden de trabajo	\$ 400
mantenimiento productivo total (MPT)	\$ 1.000
Aplicar 5 S en la planta de producción y oficinas	\$ 200

Nota. Muestra el desglose del costo del proyecto de mejora.

Teniendo en cuenta un escenario para el 2024 igual al del 2023 en cuanto a la demanda de válvulas; y, sabiendo, por la simulación de procesos, que el

porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas bajó del 40% al 5%, se realiza un análisis de costo – beneficio, en donde se puede evidenciar un beneficio económico para el 2024 de \$ 6,205, como lo muestra la tabla 9.

Tabla 9

Análisis costo beneficio

	Sin la mejora (			
	Cantidad de válvulas reprocesadas (2023)	Costo total de reproceso en el 2023	Costo del proyecto de mejora	
Costo de reproceso por válvula	40% o 212 válvulas de 528.	\$ 11.236	\$ 3.600	Escenario: beneficio en el 2024
	Con la mejora		Ahorro en el	
\$53	Cantidad de válvulas reprocesadas (2024)	Costo total de reproceso en el 2024	Escenario: ahorro en el 2024 (con la misma demanda del 2023)	2024 – costo del proyecto = \$ 6,205
	5% o 27 válvulas de 528.	\$ 1.431	\$ 9.805	

Nota. Muestra el costo del proyecto vs el beneficio a nivel económico.

Además del beneficio económico debido a la reducción del porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas, la implementación de la mejora evidenciará: personal capacitado, un proceso fluido (sin cuellos de botella), mantenimientos preventivos, reducción en el porcentaje de rechazo de materia prima (por mala clasificación), reducción de accidentes e incidentes laborales y, estandarización y mejoramiento de procesos.

### 5.4 Proyección de resultados

A continuación, se muestra los resultados que se espera obtener después de que se hayan ejecutado las actividades del plan de mejora. Es preciso mencionar que a través de la simulación de procesos se puede evidenciar que el indicador "Porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas" pasa de un 40% a un 5%, es evidente la reducción en el porcentaje de reproceso si se ejecutan los cambios planteados.

Así también, podemos observar que puntos críticos como: cuellos de botella, mantenimientos, rechazo de materia prima (por mala clasificación), accidentes/ incidentes laborales e indicadores, son mejorados de manera

significativa, generando una mejora al proceso productivo de válvulas y la rentabilidad de FUNDIEC S.A.

**Tabla 10**Resultados esperados

	Indicador		Puntos críticos							
,	% de reproceso en válvulas	Cantidad de capacitaciones	Cuello de botella	Mantenimie ntos	% de rechazo de materia prima (por mala clasificación)	Accidentes / incidentes laborales	Indicadores			
Antes	40% (en el 2023)	1 cada semestre	3600 s. En generar la orden de trabajo. 3900 s. En fundir la pieza.	1 al año, generalmente reactivo.	20% (en el 2023)	5 al trimestre.	5 indicadores sin seguimiento			
Ahora ( con la simulación / mejora propuesta)	Ahora 5% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		300 s. En generar la orden de trabajo. 2550 s. En fundir la pieza.	1 mensual, generalmente preventivo.	1% (esperado a raíz de la herramienta Andon)	0 al trimestre. (esperado a raíz del evento Kaizen para capacitación del personal)	10 indicadores con seguimiento (esperado a raíz del evento Kaizen para actualización de manuales)			

Nota. Muestra la proyección de resultados.

### 6. DISCUSIÓN

Una serie de propuestas de mejora que abordan áreas específicas del proceso de fabricación de válvulas en FUNDIEC S.A. Estas propuestas se sustentan en la necesidad de optimizar la eficiencia operativa, mejorar la calidad del producto y garantizar un entorno laboral seguro. Cada propuesta está cuidadosamente definida, con objetivos claros y niveles de prioridad asignados, lo que demuestra una comprensión profunda de los desafíos y oportunidades presentes en la empresa.

La implementación de herramientas como el control visual (Andon) en el área de ingreso de materia prima y la automatización de la generación de órdenes de trabajo en el área de ventas busca abordar problemas específicos, como la clasificación de la chatarra y la minimización de errores en los procesos administrativos. Estas propuestas reflejan un enfoque integral para mejorar la eficiencia y la calidad en todas las etapas del proceso de fabricación.

El plan de mejora detallado proporciona una estructura clara para la implementación de las propuestas, con un enfoque en la asignación de responsabilidades y la programación de actividades. La utilización de un diagrama de Gantt facilita la visualización y el seguimiento del progreso, lo que permite una gestión efectiva del proyecto en su conjunto.

El modelado de procesos mejorado introduce cambios significativos en la forma en que se visualiza y gestiona el flujo de trabajo. Al reemplazar áreas con puestos de trabajo específicos y agregar roles clave como el "Jefe de Producción", se busca abordar cuellos de botella identificados y mejorar la coordinación entre las distintas etapas del proceso de fabricación.

Los análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) y las simulaciones finales muestran una reducción significativa en los riesgos identificados y en el porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas, respectivamente. Estos

resultados son alentadores y respaldan la efectividad de las propuestas de mejora en la optimización de la calidad y la eficiencia del proceso.

El análisis costo-beneficio destaca el valor económico de las mejoras propuestas, demostrando que el proyecto de mejora tiene el potencial de generar un retorno de la inversión significativo. Además del beneficio económico directo, se espera que la implementación de las mejoras propuestas resulte en beneficios adicionales, como una fuerza laboral más capacitada y procesos más fluidos y seguros.

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 7.1 Conclusiones

- Se concluye que la iniciativa de mejorar el proceso de fabricación de válvulas es crucial para FUNDIEC S.A debido al impacto directo en la calidad del producto y la satisfacción del cliente.
- El enfoque integral del proyecto, que abarca desde la identificación de desviaciones hasta el planteamiento de herramientas de mejora demuestra un compromiso serio con la excelencia operativa.
- Un ambiente laboral más favorable y el aumento de la rentabilidad sugieren una visión a largo plazo; es decir, se contribuyó con FUNDIEC S.A. para que sea sostenible en el tiempo.
- La estandarización y mejora de procesos, combinada con la capacitación constante y la automatización, son estrategias clave para garantizar la eficiencia y la calidad del producto final.
- La ayuda de Software como Bizagi Modeler y el FlexSim, contribuyeron de manera significativa con este proyecto de mejora, ya que no hubo la necesidad de realizar cambios sin saber si serían favorables o no; gracias a estos, primero se pudo simular el cambio requerido y observar los resultados; para así, sugerir una recomendación a la alta gerencia.

### 7.2 Recomendaciones

- Se recomienda implementar cada una de las soluciones para la mejora del proceso "fabricación de válvulas" aquí planteadas con el fin de disminuir el porcentaje de reproceso en la fabricación de válvulas.
- Involucrar activamente a los empleados en todas las etapas del proyecto, desde la identificación de problemas hasta la implementación de soluciones, para fomentar un sentido de propiedad y compromiso.
- Con el fin de que FUNDIEC. S.A. pueda ser sostenible en el tiempo, se recomienda analizar de manera sistémica a toda la organización y simular cada posible mejora con el fin de implementar la mejor de ellas.

- Explorar oportunidades adicionales de transformación digital y automatización en otros aspectos de la empresa y mejorar más la eficiencia y la competitividad en el mercado.
- Promover una cultura de mejora continua dentro de la organización, donde la innovación y la búsqueda constante de la excelencia sean valores fundamentales compartidos por todos los miembros del equipo.

Implementar estas conclusiones y recomendaciones permitirá a FUNDIEC S.A lograr sus objetivos de mejora en el proceso de fabricación de válvulas y mantener su posición competitiva en el mercado.

# **BIBLIOGRAFÍA**

- Barba, C., Peñaherrera, K., Nieto, K., Meza, M. C., & Rivera, M. (2021). Factors that affect the implementation of rapid prototyping in furniture design companies in Quito, Ecuador. *Revista multidisciplinaria: Universidad, Ciencia y Tecnologia, 25*(108). https://doi.org/https://doi.org/10.47460/uct.v25i108.431
- Burgasí, D., Cobo, D., Pérez, K., Pilacuan, R., & Rocha, M. (2021). El diagrama de Ishikawa como herramienta de calidad en la educación: una revisión de los últimos 7 años. *Revista electrónica TAMBARA, 14*(84), 1212-1230. https://doi.org/2588-0977
- Fundiec S.A. (18 de marzo de 2024). Home page. https://www.fundiec.com/
- Gallegos, K. (2020). Mejora en la productividad para la fabricación de tambores metálicos en una empresa metalmecánica en base a la implementación de la metodología "5S", tesis de pregrado, UPS sede Quito. tomado del repositorio digital.
- Joanidis, C. (2020). *Mejorar para ganar la transformación basada en procesos paso a paso*. Buenos Aires: Pluma digital.
- Martínez, J. (2019). *Industria 4.0 la transformación digital en la industria*. Barcelona: Editorial UOC, S.L.
- Ortega, O. (2017). *Mejoramiento continuo de procesos: aspectos conceptuales*.

  Bogotá: ediciones de la U. https://books.google.com.ec/books?id=TOjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\_ge\_summary\_r&cad=
  0#v=onepage&q&f=false
- Oswaldo, O. (2017). *Mejoramiento continuo de procesos*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Páez, I., Sanabria, M., & Gauthier, V. (2022). *Tranformación digital en las organizaciones*. Editorial Universidad del Rosario.



# **A**NEXOS

Anexo A
PSI de cada válvula fabricada en el año 2023


1	CANTIDAD DE VÁLVULAS				REGITRO DE I	PRESIONEN	PSLEN LAS V	ÁLVULAS FAE	BRICADAS EN	I EL AÑO 2023			
1 304 318 312 388 411 410 347 388 305 386 386 333 391 2 2 389 310 401 412 402 381 310 405 300 388 262 390 391 310 401 412 402 395 310 405 300 382 384 209 422 398 422 398 310 401 412 345 402 402 395 402 297 386 399 409 421 311 416 401 55 317 309 404 410 380 380 382 383 404 370 384 417 430 56 288 385 421 417 409 380 392 383 404 370 384 417 430 397 7 398 385 421 417 409 384 223 399 369 389 389 419 421 419 421 419 380 380 392 393 397 399 399 399 399 389 419 421 419 421 419 419 384 427 430 386 385 421 417 430 386 385 421 417 430 386 385 421 417 430 386 430 390 382 393 390 399 399 399 399 399 399 399 399	Columnal -	ene-23 ×	feb-23 *									nov-23 *	dic-23 ×
2 389 310 401 412 402 381 390 302 382 330 309 422 338 422 44 4 201 395 402 287 386 309 422 338 422 44 294 345 424 420 395 392 383 404 370 384 417 430 6 288 286 382 404 410 380 392 383 404 370 384 417 430 6 288 286 382 429 404 410 380 392 383 404 370 384 417 430 6 288 286 382 429 402 395 337 450 304 405 401 397 7 398 355 421 417 409 384 323 399 99 389 419 421 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1												
3	2	369	310	401	412	402	381	310	405		388	282	390
5         317         309         404         410         380         392         363         494         370         384         417         430           6         288         286         382         429         402         395         337         430         304         405         404         397           7         368         355         421         417         409         384         323         399         369         382         399         403           9         360         348         427         413         387         400         335         400         376         423         404         386           10         312         295         381         427         401         425         391         400         386           11         329         425         411         425         414         417         340         285         377         419         424         390           12         300         391         419         429         289         381         301         45         343         332         329         332         330         416         416         411			345	381	398								
6   288   286   382   420   402   395   337   490   304   405   404   397   7   398   355   421   417   409   394   323   399   399   399   399   419   421   421   430   387   430   386   389   430   440   388   440   438   440   438   440   438   440   441	4	294	345	424	420	395	402	287	386	349	404	311	416
7   368   355   421   417   409   384   323   399   389   389   419   421   421   421   422   426   432   433   434   435   436   427   430   335   430   335   430   336   423   404   338   427   430   335   430   335   430   336   433   404   338   427   430   435   435   43	5	317	309	404	410	380	392	363	404	370	384	417	430
8   354   336   380   429   399   382   293   397   312   382   398   443   440   381   10   312   295   381   427   401   425   282   289   366   394   400   388   111   329   425   411   425   414   417   340   285   377   419   428   439   438   382   418   438	6	288	286	382	429	402	395	337	430	304	405	404	397
9 330 348 427 430 387 430 335 430 376 423 404 381 10 312 295 381 427 401 425 292 299 366 394 400 386 11 332 295 381 411 425 411 425 411 417 390 285 377 419 424 339 112 330 425 411 425 411 425 411 427 390 285 377 419 424 392 392 391 391 419 429 429 289 381 391 45 543 392 416 411 391 332 426 426 411 391 392 428 329 431 391 45 543 392 416 411 391 332 426 426 411 430 429 299 381 391 419 419 392 446 408 390 392 392 415 416 411 411 411 411 411 411 411 411 411	7	368	355	421	417	409	384	323	399	359	389	419	421
10   312   295   381   427   401   425   292   299   326   394   400   338   332   425   411   425   414   417   340   395   327   419   424   339   328   323   426   411   391   306   428   337   388   332   426   448   330   330   446   411   335   322   446   441   336   441   335   426   441   336   441   336   441   336   441   336   441   336   441   336   441   336   441   445   341	8	354	336	380	429	399	382	293	397	312	382	398	403
11   329   425   411   425   414   417   340   285   377   419   424   330   321   321   321   322   326   411   321   322   322   324   324   426   411   321   322   322   324   322   324   322   322   323   322   426   428   337   338   332   424   428   338   337   338   332   424   428   338   332   424   428   338   340	9	360	348	427	430	387	430	335	430	376	423	404	381
12   330   391   419   429   289   381   301   45   343   392   416   411   13   332   426   411   391   396   428   337   388   332   424   408   380   380   15   305   410   386   389   329   413   412   313   379   398   406   330   15   200   383   403   408   382   420   417   318   310   388   395   343   412   313   379   398   406   330   416   411   405   386   385   382   289   286   399   394   438   438   448   441   445   445   441   445	10	312	295	381	427	401	425	292	289	326	394	400	386
13   332   426   411   391   396   428   337   358   332   424   408   339   15   15   220   383   403   408   382   420   417   318   310   388   395   435   411   411   415   315   329   315   329   329   413   412   313   379   398   406   390   391   316   316   365   416   411   405   356   385   385   289   286   399   394   383   397   398   406   402   405   417   318   310   388   395   418   411   419   4	11	329	425	411	425	414	417	340	285	377	419	424	390
13   332   426   411   391   396   428   337   358   332   424   408   339   15   15   220   383   403   408   382   420   417   318   310   388   395   435   411   411   415   315   329   315   329   329   413   412   313   379   398   406   390   391   316   316   365   416   411   405   356   385   385   289   286   399   394   383   397   398   406   402   405   417   318   310   388   395   418   411   419   4	12	300	391	419	429	289	381	301	45	343	392	416	411
15													
15	14	305	410	386	389	329	413	412	313	379	396	406	390
16													
17													
18   336   428   383   424   341   313   384   330   337   412   401   398   393   328   428   422   316   334   284   420   281   405   425   339   420   420   221   419   411   413   315   317   329   416   302   385   422   425   336   332   21   419   419   411   363   337   331   401   345   415   415   368   319   221   405   407   411   363   337   331   401   345   415   415   368   319   231   382   380   313   382   414   412   376   376   382   389   405   399   385   332   330   383   383   383   383   380   319   319   319   322   389   409   382   300   228   388   382   372   408   408   408   370   228   388   382   372   408   408   408   408   370   228   405													
19													
20		326	428	423	316	334		420		405	425		420
21         419         419         417         150         291         382         380         313         382         414         412         378           22         406         407         411         363         337         331         401         345         415         415         345         345         415         415         345         359         403         408         370         280         319         383         380         419         418         391           21         389         409         392         300         228         319         383         380         413         418         391           25         405         399         385         374         289         428         407         397         386         366         382           25         413         414         383         347         301         408         421         428         420         335         425           26         413         414         383         365         561         406         498         408         407         405         422           28         407         425         289 </td <td></td> <td>382</td>													382
22         405         407         411         383         337         331         401         345         415         415         386         319           23         387         403         408         370         280         319         383         380         419         418         391           24         389         409         392         300         228         382         372         408         403         425         266         413         414         383         347         301         408         421         426         420         395         425         229         286         352         428         407         408         425         239         363         401         353         332         411         423         417         419         364         429         425         330         391         232         408													
23 387 403 408 370 280 319 383 383 380 419 418 391 24 389 409 392 300 298 382 372 408 408 403 403 25 405 399 385 374 289 426 407 397 388 386 386 26 413 414 4383 347 301 408 408 407 492 386 386 382 27 412 402 418 326 361 408 388 408 408 407 406 422 28 407 425 289 284 352 428 380 408 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 406 388 407 407 406 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 408 407 408 408 407 408 408 408 407 408 408 408 407 408 408 407 408 408 407 408 408 408 408 407 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408													
24         339         409         392         300         298         382         372         408         403         403         403         243         289         285         374         289         426         407         397         398         388         382         226         413         414         383         347         301         408         421         426         420         395         425           27         412         4402         418         328         361         408         421         426         420         395         425           29         383         407         425         299         284         352         428         380         425         423         360         391           29         383         401         353         332         411         423         417         419         398         401         292           31         333         408         3355         331         410         406         402         402         426         363         449           31         333         408         3355         3311         419         411         382 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>													
25         406         399         385         374         229         426         407         397         386         408         422         426         407         406         429         428         420         388         408         425         429         383         401         383         332         411         423         417         419         388         401         292           33         401         393         332         411         423         417         419         389         401         292           33         408         335         311         419         411         382         410         419         380         362							0.0						
26         413         414         383         347         501         408         421         428         420         336         425           27         412         A02         418         326         361         405         388         408         407         405         429           28         407         425         289         284         382         428         380         425         423         380         391           29         363         401         3853         332         411         423         417         419         398         401         2282           30         401         391         374         287         4110         406         402         402         426         363         429           31         383         408         335         331         419         411         362         410         419         360         356           32         408         391         337         287         403         404         398         333         299         273         318           33         420         405         396         418         417         369 </td <td></td>													
28         407         425         289         224         352         426         380         425         423         330         391           29         383         401         383         332         411         423         417         419         398         401         222           30         401         391         374         267         410         406         402         422         426         383         429           31         383         408         335         311         419         411         382         410         419         300         356           32         406         391         337         267         403         344         398         393         329         297         316         398         333         299         297         316         398         333         299         297         316         399         333         392         299         297         316         399         341         398         411         398         4110         409         368         333         392         291         316         399         343         372         316         399 <t< td=""><td>26</td><td>413</td><td>414</td><td>383</td><td>347</td><td>301</td><td></td><td>408</td><td>421</td><td>428</td><td>420</td><td>395</td><td>425</td></t<>	26	413	414	383	347	301		408	421	428	420	395	425
29         383         401         353         332         411         423         417         419         398         401         292           30         401         391         374         287         410         408         402         402         402         402         402         403         334         429         333         429         335         311         419         411         382         410         419         380         386         333         289         297         318         330         420         405         396         418         417         398         333         372         316         339         316         328         340         348         333         372         316         339         341         405         399         418         417         399         353         392         397         316         338         336         341         401         409         361         408         328         336         336         338         336         336         338         336         336         338         336         338         336         344         401         403         414         404	27	412	402	418	326	361		406	398	408	407	406	429
30	28	407	425	289	284	352		426	380	425	423	380	391
31 383 408 335 311 419 411 382 410 419 380 336 331 380 358 331 400 419 380 336 38 331 289 237 318 333 420 405 389 418 417 389 389 393 392 316 389 336 338 336 381 284 348 414 398 414 398 410 409 388 338 338 336 356 408 150 334 422 415 380 406 325 344 406 36 325 344 406 36 428 326 341 406 4114 407 384 360 325 344 407 388 362 291 314 406 4114 407 384 380 336 338 380 387 382 291 314 408 4111 411 288 300 306 308 383 383 380 387 382 291 314 409 4111 411 288 300 306 306 383 383 380 387 382 291 314 409 4111 411 288 300 306 306 318 380 389 387 284 347 415 426 389 429 351 312 291 358 440 40 413 312 378 420 387 380 387 380 341 311 343 40 414 428 380 378 380 387 380 381 312 378 420 387 380 381 380 381 380 381 412 380 381 380 381 422 404 405 415 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 374 388 412 387 386 288 314 381 416 426 380 387 389 387 386 388 381 422 389 380 387 380 381 382 387 381 427 381 381 382 381 382 381 381 382 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381	29	383	401	353	332	411		423	417	419	398	401	292
32	30	401	391	374	287	410		406	402	402	426	383	429
33	31	383	408	335	311	419		411	382	410	419	360	356
34         381         224         348         414         398         410         402         368         338         386           35         408         150         334         422         415         380         466         323         344         404           36         428         326         341         406         414         407         394         337         333         380           37         382         291         314         409         4111         411         286         300         305         383           38         422         150         354         430         398         4629         351         312         291         358           39         387         284         347         415         426         397         300         301         311         343           40         413         312         378         420         387         391         360         311         316         368           41         428         360         374         388         412         397         366         288         314         361           42         434	32	408	391	337	287	403		404	398	393	289	297	318
35	33	420	405	369	418	417			389	393	372	316	399
36         428         326         341         406         414         407         394         337         333         330           37         382         291         314         409         411         411         288         300         306         338           38         422         150         354         430         398         429         351         312         291         358           39         387         284         347         415         426         397         300         341         311         343           40         413         312         378         420         387         391         360         311         365         368           41         428         360         374         388         412         397         366         311         365         368           42         424         287         329         381         392         286         328         314         361           43         416         2266         228         419         393         336         285         233         415           44         404         343         376	34	381	284	348	414	398			410	409	368	328	386
36         428         326         341         406         414         407         394         337         333         330           37         382         291         314         409         411         411         288         300         306         338           38         422         150         354         430         398         429         351         312         291         358           39         387         284         347         415         426         397         300         341         311         343           40         413         312         378         420         387         391         360         311         365         368           41         428         360         374         388         412         397         366         311         365         368           42         424         287         329         381         392         286         328         314         361           43         416         2266         228         419         393         336         285         233         415           44         404         343         376													
37         382         291         314         409         411         411         298         300         306         393           38         422         150         354         430         398         429         351         312         291         338           39         387         284         347         415         426         397         300         341         311         343           40         413         312         378         420         367         301         360         311         365         368           41         428         380         374         388         412         397         366         288         314         361           42         424         287         329         361         392         286         342         373         361           43         446         286         288         449         392         286         342         373         361           43         446         286         288         449         393         336         285         233         4415           44         401         348         376         408				341	406	414			407		337		380
38         422         150         354         430         398         429         351         312         291         358           39         387         2284         347         415         426         397         300         341         311         343           40         413         312         378         420         387         391         360         311         365         366         366         361         366         381         366         381         360         311         365         366         382         381         392         286         382         3314         361	37	382	291	314	409	411			411	298	300	306	393
40 413 312 378 420 387 391 360 311 366 368 41 428 360 374 388 412 397 366 288 314 361 42 424 287 329 381 392 286 342 373 361 43 416 286 288 419 393 336 285 283 415 44 404 348 376 408 426 363 290 361 392 366 382 391 45 49 308 373 401 402 329 302 361 384 46 363 361 428 399 388 322 397 302 361 384 47 369 383 422 391 331 280 289 45 48 361 415 394 422 266 312 305 400						398							
40 413 312 378 420 387 391 360 311 366 368 41 428 360 374 388 412 397 366 288 314 361 42 424 287 329 381 392 286 342 373 361 43 416 286 288 419 393 336 285 283 415 44 404 348 376 408 426 363 290 361 392 366 382 391 45 49 308 373 401 402 329 302 361 384 46 363 361 428 399 388 322 397 302 361 384 47 369 383 422 391 331 280 289 45 48 361 415 394 422 266 312 305 400	39	387	284	347	415	426			397	300	341	311	343
42 424 227 329 381 382 286 342 373 381 43 416 286 288 419 393 336 285 283 415 44 404 348 376 408 426 363 290 367 394 45 409 308 373 401 402 329 302 361 384 46 363 361 428 399 398 362 377 302 404 47 369 383 422 391 331 280 289 45 48 361 415 394 422 296 312 305 400													
42 424 227 329 381 382 286 342 373 381 43 416 286 288 419 393 336 285 283 415 44 404 348 376 408 426 363 290 367 394 45 409 308 373 401 402 329 302 361 384 46 363 361 428 399 398 362 377 302 404 47 369 383 422 391 331 280 289 45 48 361 415 394 422 296 312 305 400	41	428	360	374	388	412			397	366	288	314	361
44     401     348     376     408     426     363     290     367     394       45     409     308     373     401     402     329     302     361     384       46     363     361     428     399     398     362     377     302     404       47     349     383     422     391     331     280     289     45       48     361     415     394     422     286     312     305     400       49     329	42	424	287	329	381				392	286	342	373	361
44     401     348     376     408     426     363     290     367     394       45     409     308     373     401     402     329     302     361     384       46     363     361     428     399     398     362     377     302     404       47     349     383     422     391     331     280     289     45       48     361     415     394     422     286     312     305     400       49     329	43	416	286	288	419				393	336	285	293	415
46         363         361         428         399         398         362         377         302         404           47         349         383         422         391         331         280         289         45           48         361         415         394         422         296         312         305         400           49         329         329         329         336         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         <													
46         363         361         428         399         398         362         377         302         404           47         349         383         422         391         331         280         289         45           48         361         415         394         422         296         312         305         400           49         329         329         329         336         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         400         <	45	409	308	373	401				402	329	302	361	384
47         389         383         422         391         331         280         289         45           48         361         415         394         422         296         312         305         400           49         329         329         329         332													
48 361 415 394 422 296 312 305 400 49 329													
49 329													
50 283	49	329											
	50	283											

Anexo B

# AMEF inicial

Nambre de Praces o a Producto:	Fabricación de válutas FUNE	NEC S.A.							Preparado por:	Consitores		Plighs	1	de	
	Jefe de Operaciones								FMEA Fects (Orig):	2004		Rev	200		
									NPR-Número de pel cridad de Rieso					_	
Pasos Clave del Proceso	Modes de Falla Potenciales	Efectos de Falles Potenciales		Cussos Potenciales		Controles de Courrencis			Acciones Recomendades	Пекр.	Acciones Implementa das			E T	
Cudeselpaso del proceso?	De qué maneras puede téles du lo pa so del proceso?	¿Coultes et impasto de las santaties de los pracestanas cuandobayon tal o(cliente o resperimientos) et erros) T	¿Quel an servero e cel efecto para el cliente? -{1-10}+	Code cause ope of pace class of tall or ratio	(Gue fan oegubli) coure facasa ac Mono de Pallot (1-10)+	¿Cultes control es est destres y procedentestos presentacion de Causa o Michado Pala? No hay controles ri	¿Guid ambilinguados debodar la Casas o Mindo de Fall at 41 - 18) -		¿Cualtes sonta e acidore o para redició la Courrencia de la Casas o respos la Del acido? Acitalizar los manuales de procesos y	¿Qualen e cres pore libre de las accidentes recionamidades T Julio de Opposicionas	And or les acciones implementacións, incluye le cha cie c omple la ción.				
scibir chatarra	para fundr	Retinacio di ginado por el especieso de recitir la chatarra.	5	su descolamento por parte: del provendo		no naj controle. n pocedimientospreverli vol, todo exempli co	5	200	proced rientos y, capacitar ai paracrasi	and the Openia and		5	2	1	
lasificar dratares	Oue la chara esté mui clasificada	Ret mas oil ginado par el expeciaceo de recitá r la drutarra.	6	El descocimiento por parte del operario	6	No hay controles ri peccelimientospresenti use, todo esempi il co	6	150	Actualizar los munuales de procesos y procedinientos y, capacitar al personal	Jefe de Operaciones.		6	2	,	1
mercary almacenar chatacon	Oue in chara esté mui psensada	Cacego de espad o fisico uli I audo en la bodinga.	S.	El descodmiento por parte del operario	6	No hay controlle ri peccedimintospreserli vos, todo exempli co	5	125	Actualizar los munuales de procesos y procedinientos y, capacitar al personal	Jefe de Operaciones		6	2	1	İ
exolución de chataira	Cue la chatava no sea desuella a tiempo	Gazeso de espad o fisico uli i zado en la bodega.		Que el prosedor ro llegue a fiempo a estrar la chatarra	4	No hay controlle ri procedimientos preventi vas, todo es emplitico	s	100	Actualizar los munuales de procesos y proced nientos y, capacitar al proveedor	Jeffe de Operaul over.		5	2	1	1
ianear la ordan de trabajo	Que la ceten de trabjo esté con cantidades incorrectas	Que no se tribrique trasuni disdre requeli das	10	El fernado de las crdenes de trabjo es manuel, pud endo haber errores humanos	6	Rio hay controlles ri procedimientos presenti vos, todo es emplit co	2	150	Automatican la generación de la ceden de compra	Jefe de Operaci over.		10	1	1	1
liborar dpiano	Que el plano no cumpla con el requerimiento del clierte	Insulid acidon del cliente y septicareto	10	Que no haya reuniones de seguimiento para acordar di plano (entre las des partes)	2	No hay controlle ri procedimientospreserli vos, todo exempli co	5	150	Plarificar y ejecutar con dicliente reuniones periòdicas para validación	Jefe de Vertas		10	1	1	1
laborar el molde en madera	c on el requerimiento del cliente	thaddricción dáclierte y especieso	10	Que no haya reuniones de seguimiento para validar el protdi po (entre las dos partes)	8	No hay controles ri procedimientospresenti vas, todo esempi il ao	s	150	Plarificar y ejecutor con diclierte reuniones periódicas para validadón			10	1	1	1
laborar el molde en arena	Cue el midde de arena ro esé compacto	Que la colada de la fundición se dermine	7	Que la arena no haga si do prensada de manera corred a	5	Ro hay controles ri procedimientospresenti vas, todo essempi il co	5	175	Achalizar los munuales de procesos y procedinientos y, realizar el munterimiento preventivo a la maspi naria prensa)	Jefe de Manterimiento		7	2	1	1
undir la piera		Que la colada de la fundición se dename	7	Que el homo no haga estado a la temperatura enquel da	7	No hay controller ri procedimientospresenti vas, todo exempli il ao	5	245	Actualizar los munuales de procesos y proced nisentos y, realizar el munterimiento preventivo a la maqui nell a (prensa)	Jeffe de Operaci ones		7	2	1	1
lecari zw is pieza	Que la piera aun tenga fullos, est én mei soktadoslos componenteso esté mai pulida	Que la pieza no sopoite la presión	10	El descodmiento por parte del soldador	6	No hay controles ri procedimientospresenti vos, todo es emplit co	5	200	Actualizar tos manuales de peccasos y proced nientos y, capacitar al paracral	Jefe de Operaciones		7	1	1	1
erilli carr la presión	Oue to pieza no cumple con los 400 P SI de persión	Existina un reproceso	10	"Que la pieza estuso mal mecanizada "hibberi si de mula calidad "Pieza malifund da	7	Rio hay controles ri procedimientos presenti use, todo es emplitico		560	Pincrementar un punto de cortrol en la actividad de macro acto Fincrementa la rigurosidad en la calidad de la chatarra que su fundo "Capocitar di peranonal del área de fundición y macarizado.	Jefe de Operaciones		10	а	3	
inter	Oue la pirtura esté choneada o no se haya pirt ado del cdor requerido	Insulid acido del clierte y septodeso	10	Qué el compresor no está: bien culibrado	6	No hay controles ri procedimientospresenti sas, todo es empi il co	s	250	Actualizar los munuales de procesos y procedinientos y, realizar el manterimiento preventivo a la masyá nal a gi ompresor)	Jefe de Operaciones		10	1	1	Ī
defaur	Oue no heys sulid entes poliets	insulid acidon del cliente por metraspecen la entrega	10	Que no se planificó to curtidad de pollets exquel da		No hay controller ri procedimientos presenti vos, todo es emplitico	5	300	Actualdar los munuales de procesos y proced risentos y, planificar neuri cress periodicas de coordinad de entre el ásea de sentes y de poclucidos.	Jefe de Opensciones y Jefe de Vertas		10	1	1	Ī
stor.	tiempo	Insalid acción del cliente por sestrasceen la entrega	10	Que no se coarri dò los despac hos	4	No hay cortroles ri pec edimientos presenti uze, todo exempi il co	5	300	Actualitar los manuales de procesos y procedimientos y, planificar nauri ones periódicas de coordinad in entre el ásea de writas y de producción	Jefe de Operaciones y Jefe de Vertas		10	1	1	
npuhar	Oue la gui a de remai ón no sea generada oportunamente	Instalid acción del cliente por sestrascesen la entrega	10	Que no se coarri dô los direpachos	6	Pio hay controles ri procedimientospresenti vas, todo es empi il co	6	300	Actualizar los manuales de procesos y proced mientos y, planificar neuri cres. periódicas de cocrdinad ón entre el ásea de ventes y de cocalucción.	Jefe de Operad ones y Jefe de Vertas		10	1	1	

Anexo C
Diagrama de Gantt (planificación desglosada)



# 12.05.2024 Chancusig - Morales.docx

### INFORME DE ORIGINALIDAD

10%
INDICE DE SIMILITUD

9%

FUENTES DE INTERNET

0%

**PUBLICACIONES** 

4%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTI	ES PRIMARIAS	
1	dspace.ups.edu.ec Fuente de Internet	1%
2	www.uctunexpo.autanabooks.com  Fuente de Internet	1%
3	www.fundiec.com Fuente de Internet	<1%
4	gestiondeproyectosean.blogspot.com Fuente de Internet	<1%
5	repositorio.ucss.edu.pe Fuente de Internet	<1%
6	repositorio.upn.edu.pe Fuente de Internet	<1%
7	radardocente.com Fuente de Internet	<1%
8	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	<1%
9	issuu.com Fuente de Internet	<1%

10	prezi.com Fuente de Internet	<1%
11	repositorioacademico.upc.edu.pe Fuente de Internet	<1%
12	Submitted to ULACIT Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Trabajo del estudiante	<1%
13	Submitted to Universidad San Francisco de Quito Trabajo del estudiante	<1%
14	Submitted to Universidad TecMilenio Trabajo del estudiante	<1%
15	dspace.udla.edu.ec Fuente de Internet	<1%
16	dspace.uazuay.edu.ec Fuente de Internet	<1%
17	www.vistazo.com Fuente de Internet	<1%
18	Submitted to Tecsup Trabajo del estudiante	<1%
19	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1%
20	dev.editores.com.ar Fuente de Internet	<1%

21	medium.com Fuente de Internet	<1%
22	Submitted to Australian National University Trabajo del estudiante	<1%
23	hdl.handle.net Fuente de Internet	<1%
24	dspace.espoch.edu.ec Fuente de Internet	<1%
25	mebelfan.ru Fuente de Internet	<1%
26	open.ieec.uned.es Fuente de Internet	<1%
27	core.ac.uk Fuente de Internet	<1%
28	es.anowfilter.com Fuente de Internet	<1%
29	revistas.utb.edu.ec Fuente de Internet	<1%
30	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1%
31	y.tt Fuente de Internet	<1%
32	cuc.metacatalogo.com  Fuente de Internet	<1%

33	documents1.worldbank.org Fuente de Internet	<1%
34	redc.revistas.csic.es Fuente de Internet	<1%
35	repositorio.uta.edu.ec Fuente de Internet	<1%
36	repositorio.utn.edu.ec Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas Activo Excluir coincidencias < 10 words

Excluir bibliografía Activo